

FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	2	3	6	3	7	0	1	Q	Z	2	2	-
	Code DGA Société : Etablissement								Code Activité		Ind	

Société : EXOVA Etablissement : Activité : Micrographie <input type="checkbox"/> Audit: Ref ^{co} Rapport : DGQT 37961	Agrément : <input type="checkbox"/> initial <input checked="" type="checkbox"/> renouvellement <input type="checkbox"/> Q <input checked="" type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> C Date : 05/10/2012
---	--

DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES
 Micrographie

DOCUMENTS APPLICABLES

LIMITATIONS


CONCLUSION

0 : Agrément impossible en l' état
 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)
 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)
 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :

<input type="checkbox"/> Action(s) Corrective(s) demandée(s)	<input type="checkbox"/> Visite nécessaire
<input type="checkbox"/> Installation à modifier	<input type="checkbox"/> Documentation à compléter
<input type="checkbox"/> Essais en cours	<input type="checkbox"/> Attente réponse fournisseur
<input type="checkbox"/> Personnel à former	<input type="checkbox"/> Autre:

Précisions complémentaires :

RAPPEL IMPORTANT : La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Evolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

VISA DE LA SOCIETE AUDITEE Fonction : .. Responsable Qualité Nom : G. MARVAL Date : Signature :  19/12/12	VISA DASSAULT - AVIATION Etabl./Direction : ..DGQT MP Saint Cloud.. Nom . L. Boyer Date : 05/10/2012 . Signature : 
---	--

FICHE D'AGREMENT D'ACTIVITE	2	3	6	3	7	0	1	Q	Z	7	0	-
	Code DGA Société : Établissement								Code Activité			Ind

Société : EXOVA **Agrément :** initial
Établissement : Colomiers renouvellement
Activité : Essais de tenue à la corrosion filiforme Q P C
 Audit: Ref^{ce} Rapport : DGQT 46241 **Date :** 29/08/2016

DESCRIPTION DES ACTIVITES AGREES
Essais de tenue à la corrosion filiforme

DOCUMENTS APPLICABLES
DGQT 0.8.3.0194

LIMITATIONS

CONCLUSION

- 0 : Agrément impossible en l'état
 - 1 : Activité agréée avec limitations (voir ci-dessus)
 - 2 : Activité agréée (avec éventuellement recommandations, voir ci-dessus)
 - 3 : Décision différée pour motif(s) suivant(s) :
 - Action(s) Corrective(s) demandée(s)
 - Visite nécessaire
 - Installation à modifier
 - Documentation à compléter
 - Essais en cours
 - Attente réponse fournisseur
 - Personnel à former
 - Autre:
- Précisions complémentaires :

RAPPEL IMPORTANT : La Société auditée s'engage à informer DASSAULT AVIATION de toute modification susceptible de remettre en cause l'agrément (Évolution du système qualité, des moyens industriels, du suivi qualité.)

VISA DE LA SOCIETE AUDITEE
 Fonction : .. Responsable Qualité
 Nom : .. Gérard MARAVAT
 Date : Signature :
 02/09/16

VISA DASSAULT - AVIATION
 Etabl./Direction : DGQT/MP Saint Cloud
 Nom : E. GERIN
 Date : 29/08/2016 Signature :